

## כללי זהב

### בעיסוק עם חומרים רדיואקטיביים "פתוחים"

- עובוד בהתאם לכללי הבטיחות.
- כסה משטח העבודה המועד לעובודה עם רדיואיזוטופים
- סמן כל ציוד ומכשיר המועד לשימוש ברדיואיזוטופים בתוית תקנית (תמייסות, אבקות וכו').
- עובודה עם רדיואיזוטופים מחייבת חbiasת כפפות.
- אין לאכול, לשחות, לעשן או להתאפר באיזור שבו יש רדיואיזוטופים
- אין בשום אופן לבצע פיפטציה בפה.
- השתמש באמצעות רוחצה מתאימים - ברז רפואי או אלקטרוני, סבוניות רגלי, מתקן ניגוב ידיים. וודא בסיום העבודה שהשטח נקי מזהום.
- בדוק באופן תדרי את משטח העבודה בעזרת מנטר קרינה מתאים, לדוח זיהום אפשרי.
- למקורה זיהום בעובודה:
  - הזר הסובבים אותו.
  - הגבל תנועות אל אזור התקנית.
  - דוחות ליחידה לבטיחות קרינה.
- אחסן חומרים רדיואקטיביים באיזור סגור ומוגדר בשילוט ומסומן בתווית. הפרדר חומרים רגילים מחומרים רדיואקטיביים. אחסן תרכובות לפי המומלץ ע"י היצרן. כל האחסון חייב להיות סגורים ומסומנים בתווית התקנית, בכתבן, בכתבן המשמש ותאריך האחסון.
- בדוק עצמן – בגמר העבודה במנטר קרינה מתאים. במקרה שהזיהום דוחות מיידית ליחידה לבטיחות קרינה ופעל בהתאם להנחיותיה.

- הכר סיכון הרדיואיזוטופ המוישם בעבודתך וקבל הדרכה הולמת מממוני הבטיחות.
- תכנן פעולותיך כך שהטיפול באיזוטופ יהיה קצר ככל האפשר. נדרש כמות מינימלית הדרושה לניסוי. בצע ניסויים "קריים" לרכישת מיומנות.
- עובוד מרחק מקסימלי ממוקור הקרינה. מרחק כפול מהמקור יסייע לרבע את מנת הקרינה. (חוק ריבוע המרחק).
- דאג למיסוך מטאדים נגד קרינה. לוח פרספקט עוצר קרינה ביטה. עופרת/בטון (כעובי מטאדים) יבלמו קרינת א' וקרינת גמא. העבודה עם רדיואיזוטופים מסויימים (כגון יוד), העבודה ברדיואיזוטופים מסויימים חייבת להתבצע במנדרף ובאמצעי מגון הולמים.
- לבש חולוק וענדוד תגי קרינה מטאדים. לבש כפפות לטקס והרכבת משקפי מגן (לפי הצורך).
- העבודה ברדיואיזוטופים מסויימים (פולטי ביטה חזקים) מחייבת תגים נוספים.
- בדוק עצמן – בגמר העבודה במנטר קרינה מתאים. במקרה שהזיהום דוחות מיידית ליחידה לבטיחות קרינה ופעל בהתאם להנחיותיה.