

נהל בטיחות קירינה לעבודה עם מפזר נאוטרוניים/mdi לחות


1. כללי:

מפזרי הנאוטרונים משמשים לבדיקת לחות הקרקע, המכשירים מכילים מקור נאוטרונים באקטיביות של 10 mCi - 100 mCi . שטף הנאוטרונים ב מגע למקור $2.2 \times 10^4 \text{ Neutron/m}^2$ נאוטרונים לשניה- hr . המקור פולט גם קרינית גמא בעוצמה של 0.25 Rad/hr ב מגע למקור. עוצמת הקרןינה במרחק 1 מטר תהיה כ- 0.022 mR/hr קרינית נאוטרונים ו כ- 0.025 mR/hr גמא.

אם המקור במכשיר באקטיביות גדולה יותר יש להכפיל את רמות

הקרןינה בהתאם.

הוצאת המקור מהמיגון עלולה לגרום לחסיפה משמעותית לקרינה. יש להקפיד על עבודה עם המכשירים בהתאם לנוהל כדי למנוע חשיפות מיותרות נוהל זה חייב להימצא אצמוד למכשיר ובמקום האחסון.



מד לחות קרקע

- הרכבת הלוחות בקרקע בעדרת נאוטרונים מהירים - AmBe .
- גלאי שמגיב עיקרי לנאוטרונים איטיים - BF3 .
- כמות הנאוטרונים שתואט ותחזר לגלאי היא פונקציה של כמות המים בקרקע.
- ביצוע יכול נכוון ניתן לקבל מדידה כמותית של הלוחות בקרקע כפונקציה של העומק .

2. הכנות האיזוד

יש לבדוק את הגובה שבו בולטים הצינורות המשמשים להחדרת המקור, מעל פני הקרקע. משיקולי בטיחות רצוי שהצינורות יבלטו פחות ככל האפשר כך שכאשר המכשיר מוצב על הצינור לא יהיה רוח בין תחתית המקור לפני הקרקע.



רוח גדול מדי!!!

3. עובדים

3.1 השימוש במכשיר יעשה אך ורק על ידי **עובדים שקיבלו הדרכה ואישור בכתב מבטיחות קrinaה להפעלת המכשיר ובהתאם לתנאי האישורי!**

3.2 העובדים יעדדו תג פס"ק למשך אחר חשיפות לkrinaה כל זמן שהותם בקרבת המכשיר. התגים איסיים ויחלפו כל חודש. יש לשמור על שלמות התג ולהחליפו כנדרש. (tag נאוטרונים וגם

אסור לבצע ניסויים של הקרנת התגים !!!



3.3 כאשר התגים לא בשימוש יש לאחסנם במקום מוגן, רחוק ממקומות אחסון המכשיר.

לא יעמדו עם המכשיר נשים בהריון וצעירים מתחת לגיל 18.

4. שיטות העבודה

4.1 המכשיר יוצב על הצינור המיועד לבדיקה. יש לוודא שאין רווח בין תחתית המכשיר לפני הקרקע.

4.2 העובד יפתח את נעלית הכלב ויריד את המקור לצינור. הורדת המקור תעשה בمهירות וברציפות.

4.3 אין לעמוד מעל המכשיר בעת הורדת המקור או החזרתו וכן **במשך זמן** המדידה.

4.4 בגמר המדידות יש להחזיר את המקור למכשיר ולנעול את הכלב.


4.5 איו להשתמש במכשיר למטרות אחרות או בשיטת עבודה אחרת.

4.6 כל פעולה לא שגרתית מחייבת אישור מראש מבטיחות קרינה.

4.7 אסור בכל מקרה להוציא את המקור מהמכשיר כאשר המקור

עבודה עם מד לחות

גלאי!!!



- הצב את המכשיר על הצינור.
- פתח את נעל הכלב.
- עמוד בצד המכשיר , לא מעליו **לא נכון!**
- וטוריד את המקור לצינור בזריזות.
- בגמר המדידות החזר את המקור למכשיר ונעול את הכלב.
- נשים בהריון וצעירים מתחת לגיל 18 לא יעמדו עם המכשיר.
- אחסון המכשיר בהתאם להוראות בטיחות קרינה.
- אסור להוציא את המקור מהמכשיר כאשר המקור **גלאי!!!**

5. תקלות

5.1 **מקור גלאי:** אם המקור מסיבה כל שהיא נשלף מתוכה המכשיר יש **לנסות מידית להחזירו למקום** כאשר לא נוגעים במקור רק בכבול. ושמורים לפחות על מרחק של 1 מטר מהמקור. במידה ולא מצליחים להחזיר את המקור בזמן קצר ביותר- עד 15 דקות. יש לעזוב את המקור כמו שהוא, להתרחק ולהרחק עובדים למרחק **2** מטר לפחות ולשלט ולהודיע מידית לבטיחות קרינה. יש להמתין במקומם. המשך הטיפול יעשה בנסיבות בטיחות קרינה.

5.2 מקור תקוע באדמה: יש לזכור שטיחות, כל זמן שהמקור בקרקע המצב בטוח. יש לנסוט בזיהירות ולא הפעלת כוח לשחרר את המקור. אין לעמוד מעל המכשיר בזמן הניסיונות לשחרר. במידה ולא מצליחים לשחרר את המקור או במידה והקבל נקרע והמקור תקוע בקרקע. יש לגדר ולשלט את המקום ולהודיע לבטיחות קריינה. המשך הטיפול יעשה בנוכחות בטיחות קריינה.

5.3 גניבה: במידה והמכשיר נגנב יש להודיע מידית עם גילוי הגניבה לבטיחות קריינה שתעביר הודעה לרשותות המתאימות.

5.4 תאונת דרכים בזמן הובלה: יש לבדוק מידית אם נפגע הארגז שמכיל את המקור ואם נפגע המכשיר. במידה יש חשש לפגיעה במכשיר, יש להזיז את הרכב לשולי הדרך ולהרחיק אנשים למרחק 10 מטר. במידה ומגעים ציומי חילוץ יש להודיע להם שברכב נמצא מקור רדיואקטיבי ויש חשש לפירצתו. יש להודיע מידית לבטיחות קריינה. יש להישאר במקום עד הגעת בטיחות קריינה להמשך טיפול.

5.5 שריפה בזמן הובלה או אחסון: יש להרחיק את הרכב מהדרך ככל האפשר. יש לנסוט למנוע הגעת האש למכשיר ולחילוץ את המכשיר מהמקום. במידה והמכשיר עולה באש יש להתרחק מהמקום ולהרחיק אנשים מאזור מورد הרוח למרחק חמישים מטר. יש להודיע לבטיחות קריינה ולהמתין למקום. במידה ומגעים ציומי חילוץ יש להודיע להם על שרפת המקור ובמידה והם מטפלים ברכב חובה עליהם לעבוד עם הגנה על הנשינה ולא לעזוב את המקום ללא בדיקה של בטיחות קריינה.

5.6 פגעה במכשיר ובמקור/רישוק: יש לכוסות את המכשיר בניילון ועפר. להודיע לבטיחות קריינה. לא לגעת במכשיר וחלקיו. לגדר ולשלט את האзор ולהמתין למקום להגעת בטיחות קריינה.

6. אחסון

6.1 המקור יוחסן לא בצדדים לעובדים או אזרוי עבודה קבועים. מקום האחסון יקבע בתנאים עם בטיחות קריינה.

6.2 המכשיר יוחסן במקום מגן מASH, הצפה ופריצה .

6.3 המכשיר יוחסן בארגז המקור. המכשיר והארגז יהיו נעלמים.

6.4 החדר המשמש לאחסן יהיה נועל ובמידה והמכשיר מוחסן בארון יהיה גם הארון נועל.

6.5 מקום האחסון יהיה בשליטה בשילוט מתאים.

7. הובלה

הובלת המכשיר אפשרית בשטח המكان בלבד!! נסעה בדרךים צבוריות מחייבת קבלת היתרין ממשרד התחבורה והמשרד להגנת הסביבה.

7.1 הובלת המכשיר ברכב תעשה אך ורק על ידי עובדים שעברו הדרך וקיבלו אישור מבטיחות קרינה להובלת המכשיר !!.

7.2 המכשיר יובל בתא המטען ברכב, בארגז המקורי כאשר המקור נועל.



7.3 ברכב לא ימצאו נסעים מלבד העובדים.

7.4 הרכב ישולט בשילוט מתאים כולל מספרי טלפון להתקשרות במקרה תקלה.

7.5 אסור לעזוב את המכשיר ברכב ללא השגחת עובד.

7.6 אסור לאחסן את המכשיר ברכב. המקור יאחסן אך ורק במקום שנקבע.

7.7 המכשיר לא יובל בצדוד לנסעים. במידה ואין ארגז מטען ברכב (כמו בגייפ או ברכב מסחרי) יש להרחיק את המכשיר מהנוסעים ככל האפשר.

7.8 בכל מקרה של תקלה בהובלה יש לפעול כמפורט בסעיף 5.

8. אחראי

בכל מחלוקת שפעילה מכשיר מד לחות ימונה אחראי למכשיר. כל פעולה תעשה בתיאום עם האחראי.

בטיחות קרינה